

# Porotherm Rapid Dryfix extra ragasztó

## Kiegészítő

| MŰSZAKI ADATOK  |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
| Termék leírás   | nedvességre keményedő egykomponensű ragasztó |  |                            |
| Rendeltetés   | Porotherm Rapid Dryfix falazatokhoz          |  |                            |
| Szabvány  | -  |  |                            |
| Nemzeti műszaki értékelés   | A-239/2015                                   |  |                            |
| RAGASZTÓJELLEMZŐ  |  |  |                            |
| Sűrűség   | -  | kb. 16-18  | kg/m <sup>3</sup>          |
| BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK   |  |  |                            |
| Tárolás   | -  | A flakon feltétlenül állítva, és hűvös helyen (+5 - +30 °C között, ideálisan 15-20 °C-on) tárolandó. |                            |
| Kiadósság*  | -  | 10 cm-es falazatvastagság: 10<br>25-44 cm-es falazatvastagság: 5                                     | m <sup>2</sup> /<br>flakon |
| Hőmérsékletállóság megszilárdult habra  | -  | ~ -40 - +100   | °C                         |
| Száradási idő<br>(18 C° -on és 60 % relatív páratartalom mellett)             | -  | kb. 5-10   | perc                       |
| Végleges szilárdulási idő<br>(18 C° -on és 60 % relatív páratartalom mellett) | -  | kb. 20 perc<br>(3 cm átmérőjű ragasztócsík esetén)   | perc                       |
| ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK   |  |  |                            |
| Hővezetési tényező  | λ  | 0,036  | W/mK                       |
| TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK  |  |  |                            |
| Tűzvédelmi osztály  | -  | E  | osztály                    |



### Előkészítés

A flakont minden használat előtt kb. 20-szor fel kell rázni. A habfújó-pisztolyra történő csatlakoztatás után, kb. két másodpercig nyomni kell a pisztoly ravaszát.

### Bedolgozás

A ragasztóhab felvitele fújópisztollyal történik. A Porotherm Rapid Dryfix extra ragasztóhab flakonját a fújópisztolyra kell csatlakoztatni. A ragasztóhab felviteléhez más segédeszköz nem szükséges. A téglákat – falazás előtt – a felfekvő felületükön portalanítni, majd nedvesíteni kell, amely a ragasztóhab megfelelő kötéséhez szükséges.

### Bedolgozási idő

A Porotherm Rapid csiszolt téglát a ragasztó bőrösödése előtt helyezzük el. A téglákat elhelyezésük után már nem szabad megemelni, elmozdítani különben a ragasztót újra fel kell vinni.

### Flakoncsere

A flakoncsere előtt az új flakont jól fel kell rázni, a teljesen üres flakont a pisztolyról le kell csavarni, és az új flakont azonnal (30 másodpercen belül) fel kell helyezni. A ravaszt ismét kb. 2 másodpercen át nyomni kell és hagyni a ragasztót kiáramlani, hogy a flakoncsere során a levegőből pisztolyba jutott nedvesség eltávozhasson, különben ez esetleg működési problémákhoz (ragasztó beszáradása) vezethet.

### Felhasználási hőmérséklet

A környezet hőmérséklete: -5 °C és +35 °C között kell legyen. A flakon tartalmának hőmérséklete legalább +10 °C, ideális esetben +20 °C és legfeljebb +25 °C lehet.

### Biztonsági előírások

A készülékben túlnyomás uralkodik. 50 °C feletti hőmérsékletnek, sugárzó hő hatásának kitenni tilos! Felnyitni, tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Ne fújja nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra. Gyújtóforrástól távol tartandó! Környezetében a dohányzás tilos! Gyermekek kezébe nem kerülhet!

\* A kifújó pisztoly hegyére helyezett műanyag cső használata esetén a Dryfix extra ragasztó felhasznált anyagmennyisége jelentősen megnövekszik, a norma szerint megadott kiadósság nem lesz elérhető.



Érvényes: 2022. június 10.